

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУ «Центр помощи детям  
оставшимся без попечения родителей  
«Аистёнок»

  
Л. А. Яндиева  
«18» октября 2016 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ Центр «Аистёнок»  
1.2. Адрес объекта: 454006, город Челябинск, ул. Нагорная, д.18, жилое помещение  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть здания - первый этаж, 566,6- кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8347 - кв.м  
1.7. Юридический адрес 454006, г.Челябинск, ул. Нагорная, 18  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление  
1.9. Форма собственности - бюджетная

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности - социальная защита  
2.2 Виды оказываемых услуг – Содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитание, реабилитация, социальная адаптация воспитанников, подготовка их к проживанию в замещающих семьях, дополнительное образование для детей и взрослых  
2.3 Форма оказания услуг – на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – от 3 лет  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха - да  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 100 человек

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
- трамвай: № 5, № 6, № 8, № 22,  
остановка «Областной суд»

- трамвай: № 7,  
-маршрутное такси: № 11, № 478,  
остановка «Нагорная»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Областной суд» - 663 м.  
3.2.2 время движения (пешком) 10 - 15 мин.

3.2.3 расстояние до объекта от остановки транспорта «Нагорная» - 324 м

3.2.4 время движения (пешком) 5 - 10 мин.

3.2.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером* - нет;

3.2.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*.  
*Регулируемые перекрёстки*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* - да

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ВНД»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С) ДУ (К,О) ДЧ - И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С) ДУ (О) ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С) ДУ (К,О) ДЧ - И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С, К) ДЧ - И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О) ДУ (С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,О,С) ДУ (Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признать **ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНЫМ** для категорий инвалидов (С,К), **ДОСТУПНЫМ УСЛОВНО** для категорий инвалидов (О) и **ЧАСТИЧНО** (Г, У).

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется: обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие

информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Установка нормативного пандуса в соответствии с ГОСТом., и установка противоскользящего покрытия на ступенях и пандусе, установка пониженного бортового камня, устранения перепада высот, при входе на территорию и подходе к главному входу. позволит добиться доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Рекомендуем расширение дверных проемов в кабинеты до 90 см., расширение дверных проемов в санитарно-гигиеническую комнату до 90 см, а также установка поручней, и нормативной кабины.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии обустройства входного узла (установка поручней), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах.

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Благоустройство парковки для транспорта инвалидов, устранить бортовой камень при въезде со стоянки, высотой более 4.5 см выделяется. 10% мест (но не менее одного места), которые должны быть обозначены с помощью знаков. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м. Дорожный знак 6.4 Р (парковка) и знак 8.17 (инвалид) обозначают места парковки для инвалидов. Знак 6.4 размер: 700x700 мм. Знак 8.17 размер: 300x700 мм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных плит, тактильных средств на покрытии пешеходных путей, кнопки вызова персонала. Установка пандуса или устранение перепада высот при входе на территорию. Установка пониженного бортового камня. Оборудование парковки для инвалидов.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт: Установить: информационные знаки, тактильные полосы, нанести контрастную разметку, установить нормативный пандус в соответствии с ГОСТом., установить противоскользящее покрытие на ступенях и пандусе. Контрастное выделение первой и последней ступеней, установка системы вызова персонала, доводчиков дверей.

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, установка поручней. Расширение дверных проемов. Установить подъемник или приметить другое техническое решение.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка звуковых информаторов, переоборудование стойки регистратуры, высотой 70-90 см.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах поручней, установка звуковых маячков, расширить дверные проемы, установка телефонной связи с диспетчером.
6..	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информационных знаков, тактильных плит, нанесение контрастной разметки, занижение бордюрного камня на пути следования
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, устранить порог входной группы. Установить нормативный пандус в соответствии с ГОСТом., установить противоскользящее покрытие на ступенях и пандусе. Установить тактильные плиты, звуковые информаторы, установка звуковых маячков, расширение дверных проемов и дверей лифта до 90 см, переоборудование стойки регистратуры, высотой 70-90 см. Установка в санитарных комнатах поручней установка телефонной связи с диспетчером, установка кабины личной гигиены женщин. Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, благоустройство парковочного места для инвалидов.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование – \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

<http://zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 3 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 3 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 3 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 4 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 3 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л.  |
| Результаты фото фиксации на объекте        | на 66 л. |



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистёнок»

*Л. А. Яндиева* Л. А. Яндиева

« 18 » октября 2016 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ Центр «Аистёнок»
- 1.2. Адрес объекта: 454006, город Челябинск, ул. Нагорная, д.18, жилое помещение
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - часть здания - первый этаж, 566,6- кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8347 - кв.м
- 1.7. Юридический адрес 454006, г.Челябинск, ул. Нагорная, 18
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - бюджетная

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1 Сфера деятельности - социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг – Содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитание, реабилитация, социальная адаптация воспитанников, подготовка их к проживанию в замещающих семьях, дополнительное образование для детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг – на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – от 3 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха - да
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 100 человек

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- трамвай: № 5, № 6, № 8, № 22,  
остановка «Областной суд»

- трамвай: № 7,

- маршрутное такси: № 11, № 478,  
остановка «Нагорная»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Областной суд» - 663 м.

- 3.2.2 время движения (пешком) 10 - 15 мин.  
 3.2.3 расстояние до объекта от остановки транспорта «Нагорная» - 324 м  
 3.2.4 время движения (пешком) 5 - 10 мин.  
 3.2.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да  
 3.2.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером* - нет;  
 3.2.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*;  
*Регулируемые перекрестки*  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* - да  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ВНД»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных плит, тактильных средств на покрытии пешеходных путей, кнопки вызова персонала. Установка пандуса или устранение перепада высот при входе на территорию. Установка пониженного бортового камня. Оборудование парковки для инвалидов.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт: Установить: информационные знаки, тактильные полосы, нанести контрастную разметку, установить нормативный пандус в соответствии с ГОСТом., установить противоскользящее покрытие на ступенях и пандусе. Контрастное выделение первой и последней ступеней, установка системы вызова персонала, доводчиков дверей.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, установка поручней. Расширение дверных проемов. Установить подъемник или отметить другое техническое решение.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка звуковых


	объекта)	информаторов, переоборудование стойки регистратуры, высотой 70-90 см.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах поручней, установка звуковых маячков, расширить дверные проемы, установка телефонной связи с диспетчером.
6..	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информационных знаков, тактильных плит, нанесение контрастной разметки, занижение бордюрного камня на пути следования
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, устранить порог входной группы. Установить нормативный пандус в соответствии с ГОСТом., установить противоскользящее покрытие на ступенях и пандусе. Установить тактильные плиты, звуковые информаторы, установка звуковых маячков, расширение дверных проемов и дверей лифта до 90 см, переоборудование стойки регистратуры, высотой 70-90 см. Установка в санитарных комнатах поручней установка телефонной связи с диспетчером, установка кабины личной гигиены женщин. Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, благоустройство парковочного места для инвалидов.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**  
<http://zhit-vmeste.ru/>

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУ «Центр помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей,  
«Аистёнок»

 Л. А. Яндиева\*  
«18» октября 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_**

Город Челябинск

«    »

20 16 г.

Наименование территориального  
образования субъекта  
Российской Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ Центр «Аистёнок»  
1.2. Адрес объекта: 454006, город Челябинск, ул. Нагорная, д.18, жилое помещение  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть здания - первый этаж, 566,6- кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8347 - кв.м  
1.7. Юридический адрес 454006, г. Челябинск, ул. Нагорная, 18  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление  
1.9. Форма собственности - бюджетная

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности - социальная защита  
2.2 Виды оказываемых услуг – Содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитание, реабилитация, социальная адаптация воспитанников, подготовка их к проживанию в замещающих семьях, дополнительное образование для детей и взрослых  
2.3 Форма оказания услуг – на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – от 3 лет  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха - да  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 100 человек

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- трамвай: № 5, № 6, № 8, № 22,  
остановка «Областной суд»

- трамвай: № 7,

- маршрутное такси: № 11, № 478,  
остановка «Нагорная»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Областной суд» - 663 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 - 15 мин.

3.2.3 расстояние до объекта от остановки транспорта «Нагорная» - 324 м

3.2.4 время движения (пешком) 5 - 10 мин.

3.2.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - да

3.2.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером* - нет;

3.2.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; *Регулируемые перекрёстки*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* - да

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ВНД»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ на плане
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С) ДУ (К,О) ДЧ – И (Г,У)	фото_01.JPG фото_02.JPG фото_03.JPG фото_04.JPG фото_05.JPG фото_06.JPG фото_07.JPG фото_08.JPG фото_09.JPG фото_10.JPG фото_11.JPG фото_12.JPG фото_13.JPG фото_14.JPG фото_15.JPG фото_16.JPG фото_17.JPG
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С) ДУ (О) ДЧ-И (Г)	фото_18.JPG фото_19.JPG фото_20.JPG

			фото_21.JPG фото_22.JPG фото_23.JPG фото_24.JPG
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С) ДУ (К,О) ДЧ - И (Г,У)	фото_21.JPG фото_22.JPG фото_25.JPG фото_26.JPG фото_27.JPG фото_28.JPG фото_29.JPG фото_30.JPG фото_31.JPG фото_32.JPG фото_33.JPG фото_37.JPG фото_39.JPG фото_40.JPG фото_41.JPG фото_42.JPG фото_43.JPG
4.	Зона целевого назначения здания, (целевого посещения объекта)	ВНД (С, К) ДЧ - И (О,Г,У)	фото_44.JPG фото_45.JPG фото_46.JPG фото_47.JPG фото_48.JPG фото_49.JPG фото_50.JPG фото_52.JPG фото_53.JPG фото_54.JPG фото_55.JPG
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О) ДУ (С,Г,У)	фото_56.JPG фото_57.JPG фото_65.JPG фото_66.JPG
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С, Г, У)	фото_58.JPG фото_59.JPG фото_60.JPG фото_61.JPG фото_62.JPG фото_63.JPG фото_64.JPG
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,О,С) ДУ (Г,У)	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признать **ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНЫМ** для категорий инвалидов (С,К), **ДОСТУПНЫМ УСЛОВНО** для категорий инвалидов (О) и **ЧАСТИЧНО** (Г, У).

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется: обеспечить размещение визуальной информации на входе на

территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Установка нормативного пандуса в соответствии с ГОСТом., и установка противоскользящего покрытия на ступенях и пандусе, установка пониженного бортового камня, устранения перепада высот, при входе на территорию и подходе к главному входу. позволит добиться доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Рекомендуем расширение дверных проемов в кабинеты до 90 см., расширение дверных проемов в санитарно-гигиеническую комнату до 90 см, а также установка поручней, и нормативной кабины.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии обустройства входного узла (установка поручней), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах.

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Благоустройство парковки для транспорта инвалидов, устранить бортовой камень при въезде со стоянки, высотой более 4.5 см выделяется. 10% мест (но не менее одного места), которые должны быть обозначены с помощью знаков. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м. Дорожный знак 6.4 Р (парковка) и знак 8.17 (инвалид) обозначают места парковки для инвалидов. Знак 6.4 размер: 700x700 мм. Знак 8.17 размер: 300x700 мм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных плит, тактильных средств на покрытии пешеходных путей, кнопки вызова персонала. Установка пандуса или устранение перепада высот при входе на территорию. Установка пониженного бортового камня. Оборудование парковки для инвалидов.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт: Установить: информационные знаки, тактильные полосы, нанести контрастную разметку, установить нормативный пандус в соответствии с ГОСТом., установить противоскользящее покрытие на ступенях и пандусе. Контрастное выделение первой и последней ступеней, установка системы вызова персонала, доводчиков дверей.

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, установка поручней. Расширение дверных проемов. Установить подъемник или приметить другое техническое решение.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка звуковых информаторов, переоборудование стойки регистратуры, высотой 70-90 см.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах поручней, установка звуковых маячков, расширить дверные проемы, установка телефонной связи с диспетчером.
6..	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информационных знаков, тактильных плит, нанесение контрастной разметки, занижение бордюрного камня на пути следования
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, устранить порог входной группы. Установить нормативный пандус в соответствии с ГОСТом., установить противоскользящее покрытие на ступенях и пандусе. Установить тактильные плиты, звуковые информаторы, установка звуковых маячков, расширение дверных проемов и дверей лифта до 90 см, переоборудование стойки регистратуры, высотой 70-90 см. Установка в санитарных комнатах поручней установка телефонной связи с диспетчером, установка кабины личной гигиены женщин. Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, благоустройство парковочного места для инвалидов.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - по результатам ожидается обеспечение доступности для всех категорий инвалидов, в соответствии с нормативами.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

\_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

\_\_\_\_\_  
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

\_\_\_\_\_  
4.4.6. другое \_\_\_\_\_;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_  
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://zhit-vmeste.ru/>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фото фиксации на объекте	на 66 л.

Руководитель рабочей группы

Директор Личков АН  
Личков



Члены рабочей группы Эмв. № АХЗ

Кривцова Н.Н [Signature]

ООО «Новая жизнь»  
Евнина Л.А.  
Специалист по взаимодействию  
с органами власти, программа «Доступная среда»



В том числе:

представители общественных организаций инвалидов Председатель ЧОГО  
«Правовой центр защиты населения «Социальная инициатива»  
Коробейников Е.С.

Управленческое решение согласовано « »  
Комиссией по обеспечению доступности.



**I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБУ Центр «Аистёнок»,  
454006, город Челябинск, ул. Нагорная, д.18, жилое помещение  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	да		фото_01.JPG фото_02.JPG фото_03.JPG фото_04.JPG фото_09.JPG фото_12.JPG фото_13.JPG фото_14.JPG	Отсутствует пониженный Бортовой камень, пандус при входе, кнопка вызова, информационные знаки.	все	Установка информационных знаков и кнопки вызова персонала. Установка пониженного бортового камня Установка пандуса или устранение перепада высот при входе на территорию	Текущий ремонт:
1.2	Путь (пути) движения на территории	да		фото_04.JPG фото_05.JPG фото_06.JPG фото_07.JPG фото_08.JPG фото_10.JPG фото_11.JPG	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, яркая контрастная разметка	все	Установка информационных знаков, тактильных плит.	Текущий ремонт:
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	фото_15.JPG фото_16.JPG фото_17.JPG	Отсутствует: специализированная стоянка для инвалидов размером 6,0х3,6 м разметка на покрытии. Заниженный бордюрный камень	все	Оборудование парковки для инвалидов, установка пониженного бортового камня	Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне						Текущий ремонт: -Установка информационных знаков, тактильных плит -Установка пониженного бортового камня - Оборудование парковки для инвалидов

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С) ДУ (К,О) ДЧ – И (Г,У)		фото_01.JPG фото_02.JPG фото_03.JPG фото_04.JPG фото_05.JPG фото_06.JPG фото_07.JPG фото_08.JPG фото_09.JPG фото_10.JPG фото_11.JPG фото_12.JPG фото_13.JPG фото_14.JPG фото_15.JPG фото_16.JPG фото_17.JPG	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных плит, тактильных средств на покрытии пешеходных путей, кнопки вызова персонала. Установка пандуса или устранение перепада высот при входе на территорию. Установка пониженного бортового камня. Оборудование парковки для инвалидов.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

МБУ Центр «Аистёнок»,  
454006, город Челябинск, ул. Нагорная, д.18, жилое помещение  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		фото_18.JPG фото_19.JPG	Отсутствуют информационные знаки, контрастная разметка, тактильные полосы.	Все	Установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки, нанесение тактильных полос.	Текущий ремонт.
2.2	Пандус (наружный)	нет		фото_18.JPG фото_19.JPG	Отсутствует пандус	К, 0	Установить нормативный пандус в соответствии с ГОСТом.	Капитальный ремонт:
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		фото_18.JPG	Отсутствует контрастная разметка	С	Нанесение контрастной разметки	Текущий ремонт:
2.4	Дверь (входная)	есть		фото_18.JPG фото_20.JPG фото_21.JPG фото_22.JPG	Отсутствие: информационных знаков, контрастной	все	Установка информационных знаков, нанесение контрастной	Текущий ремонт:

				фото_23.JPG фото_24.JPG	разметки.		разметки	
2.5	Тамбур	да		фото_23.JPG фото_24.JPG	Отсутствие: информационных знаков, контрастной разметки.	все	Установка информационных знаков, нанесение контрастной	Установка информационных знаков, нанесение контрастной
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт: Установить: информационные знаки, тактильные полосы, нанести контрастную разметку, установить нормативный пандус в соответствии с ГОСТом., установить противоскользящее покрытие на ступенях и пандусе. Контрастное выделение первой и последней ступеней, установка системы вызова персонала, доводчиков дверей.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	ВНД (К,С) ДУ (О) ДЧ-И (Г)		фото_18.JPG фото_19.JPG фото_20.JPG фото_21.JPG фото_22.JPG фото_23.JPG фото_24.JPG	Текущий ремонт: Установить: информационные знаки, тактильные полосы, нанести контрастную разметку, установить нормативный пандус в соответствии с ГОСТом., установить противоскользящее покрытие на ступенях и пандусе. Контрастное выделение первой и последней ступеней, установка системы вызова персонала, доводчиков дверей.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБУ Центр «Аистёнок»,  
454006, город Челябинск, ул. Нагорная, д.18, жилое помещение  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		фото_25.JPG фото_26.JPG фото_27.JPG фото_28.JPG	Отсутствует предупредительная информация о препятствии, поручни	К С	Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, установка поручней.	Текущий ремонт:
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		фото_29.JPG фото_30.JPG фото_31.JPG фото_32.JPG фото_33.JPG	Отсутствует предупредительная информация о препятствии, поручни с двух сторон.	С,О,Г, У		Текущий ремонт:
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-----	----	--	----	---
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует лифт или подъемник на 2-3 этаж	К	Установить подъемник или приметить другое техническое решение.	Текущий ремонт:

3.5	Дверь	есть	фото_37.JPG фото_39.JPG фото_40.JPG	Отсутствует информирующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками, ширина дверных проемов менее 90 см.	все	Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки Расширение дверей до 90 см.	Текущий ремонт:
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	фото_21.JPG фото_22.JPG фото_41.JPG фото_42.JPG фото_43.JPG	Отсутствует информирующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками.	все	Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки,	Текущий ремонт:
	ОБЩИЕ требования к зоне						Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, установка поручней. Расширение дверных проемов. Установить подъемник или приметить другое техническое решение.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С) ДУ (К,О) ДЧ - И (Г,У)		фото_21.JPG фото_22.JPG фото_25.JPG фото_26.JPG фото_27.JPG фото_28.JPG фото_29.JPG фото_30.JPG фото_31.JPG фото_32.JPG фото_33.JPG фото_37.JPG фото_39.JPG фото_40.JPG фото_41.JPG фото_42.JPG фото_43.JPG	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, установка поручней. Расширение дверных проемов. Установить подъемник или приметить другое техническое решение.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБУ Центр «Аистёнок»,  
454006, город Челябинск, ул. Нагорная, д.18, жилое помещение  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		фото 44.JPG фото 45.JPG фото_46.JPG фото_47.JPG фото_48.JPG	Отсутствуют информирующие обозначения помещений дублирование рельефными знаками	Все	Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки	Текущий ремонт:
4.2	Зальная форма обслуживания	да		фото_49.JPG фото_50.JPG	Отсутствуют информирующие обозначения помещений дублирование рельефными знаками	Все	Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки	Текущий ремонт:
4.3	Прилавочная форма обслуживания (регистратура)	есть		фото_52.JPG	Высота стойки 120см	К,О	Установить стойку 0,7-0,9м Достаточное пространство для кресла-коляски диаметром 1,5х1,5 м	Текущий ремонт:
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка звуковых информаторов, переоборудование стойки регистратуры, высотой 70-90 см.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С, К) ДЧ - И (О,Г,У)	11	фото 44.JPG фото 45.JPG фото_46.JPG фото_47.JPG фото_48.JPG фото_49.JPG фото_50.JPG фото_52.JPG	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка звуковых информаторов, переоборудование стойки регистратуры, высотой 70-90 см.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

МБУ Центр «Аистёнок»,  
454006, город Челябинск, ул. Нагорная, д.18, жилое помещение

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

МБУ Центр «Аистёнок»,  
454006, город Челябинск, ул. Нагорная, д.18, жилое помещение  
Наименование объекта, адрес

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	да		фото_53.JPG фото_54.JPG фото_55.JPG	Отсутствует информирующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками, ширина дверных проемов менее 90 см.	все	Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки Расширение дверных проемов до 90 см.	Текущий ремонт:

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ВНД (К) ДУ (С,О) ДЧ-И(Г,У)		фото_53.JPG фото_54.JPG фото_55.JPG	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка поручней. Расширение дверных проемов до 90 см.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБУ Центр «Аистёнок»,  
454006, город Челябинск, ул. Нагорная, д.18, жилое помещение  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная/ванная комната	есть	12	фото_56.JPG фото_57.JPG	Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом дублирование рельефными знаками Отсутствует 2 -х сторонняя связь с диспетчером. Дверные проемы менее 90 см - ширина дверного проема 70 см. - габариты кабины < 180x165 см. - отсутствует зона для кресла-коляски рядом с унитазом,	Все	Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах поручней, установка звуковых маячков, расширить дверные проемы, установка телефонной связи с диспетчером, расширение дверных проемов до 90 см.	Текущий ремонт:

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие мест крепления костылей, тростей,</li> <li>- отсутствуют поручни у унитаза и раковины,</li> <li>- зона у раковины &lt; 90x110 см,</li> <li>- отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу,</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала</li> </ul>			
5.2	Душевая/ванная комната	да	фото_65.JPG фото_66.JPG	<p>Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом</p> <p>дублирование рельефными знаками</p> <p>Отсутствует 2-х сторонняя связь с диспетчером.</p> <p>Дверные проемы менее 90 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие мест крепления костылей, тростей,</li> <li>- отсутствуют поручни у раковины и ванны.</li> </ul>	Все	<p>Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки,</p> <p>установка в санитарных комнатах поручней,</p> <p>установка звуковых маячков,</p> <p>расширить дверные проемы,</p> <p>установка телефонной связи с диспетчером,</p> <p>расширение дверных проемов до 90 см.</p>	

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах поручней, установка звуковых маячков, расширить дверные проемы, установка телефонной связи с диспетчером.

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,О) ДУ (С,Г,У)		фото_56.JPG фото_57.JPG фото_65.JPG фото_66.JPG	Текущий ремонт: Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах поручней, установка звуковых маячков, расширить дверные проемы, установка телефонной связи с диспетчером.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

МБУ Центр «Аистёнок»,  
454006, город Челябинск, ул. Нагорная, д.18, жилое помещение  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	фото_58.JPG фото_59.JPG фото_60.JPG фото_61.JPG фото_62.JPG фото_63.JPG фото_64.JPG	-	все	Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами Яркая контрастная маркировка	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	все	Установка звуковых маячков	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	С	Установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт: Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков,

